

Inspectierapport en geografische fotodocumentatie

Gegenereerd via de interactieve inspectietool

Projectnaam: Straatbomen, voorbeeldronde

Opdrachtgever: Voorbeeldgemeente

Datum van export: 2026-08-23

Aantal inspectiepunten: 5 checkpoints


WAT IS ER VERANDERD: 4 gewijzigd · 1 ongewijzigd · 0 nieuw

CHECKPOINT 2

Vervangen

Linde, scheur in stam

INSPECTIEFOTO



LOCATIEKAART (INGEZOOMD)



METADATA EN PARAMETERS

GPS-coördinaten	51.059200, 3.711800
Fotorichting (kompas)	95°
Adres / omgeving	Voorbeeldstraat 12
Categorietype	Vervangen


WAT IS ER VERANDERD

GEWIJZIGD

Sinds de vorige opname op 10/03/2026, 161 dagen geleden.

- Categorie: Schade wordt Vervangen
- Omschrijving aangepast

EERDERE OPNAMES VAN DIT PUNT



10/03/2026

OMSCHRIJVING EN BEVINDINGEN


Barst doorgelopen tot in de kruin. Vervanging aangevraagd.

CHECKPOINT 4

Onderhoud

Esdoorn, dood hout in kroon

INSPECTIEFOTO



LOCATIEKAART (INGEZOOMD)



METADATA EN PARAMETERS

GPS-coördinaten	51.056100, 3.715600
Fotorichting (kompas)	95°
Adres / omgeving	Voorbeeldstraat 64
Categorietype	Onderhoud


WAT IS ER VERANDERD

ONGEWIJZIGD

Sinds de vorige opname op 10/03/2026, 161 dagen geleden.

- Niets aangepast sinds de vorige opname.

EERDERE OPNAMES VAN DIT PUNT



10/03/2026

OMSCHRIJVING EN BEVINDINGEN


Dood hout in de kroon, snoeibeurt ingepland.

CHECKPOINT 6

Schade

Plataan, wortelopdruk voetpad

INSPECTIEFOTO



LOCATIEKAART (INGEZOOMD)



METADATA EN PARAMETERS

GPS-coördinaten	51.052800, 3.719400
Fotorichting (kompas)	95°
Adres / omgeving	Voorbeeldlaan 8
Categorietype	Schade


WAT IS ER VERANDERD

GEWIJZIGD

Sinds de vorige opname op 10/03/2026, 161 dagen geleden.

- Omschrijving aangepast

EERDERE OPNAMES VAN DIT PUNT



10/03/2026

OMSCHRIJVING EN BEVINDINGEN


Voetpad omhoog geduwd over ca. 2 m. Nog niet hersteld.

CHECKPOINT 8

Schade

Beuk, aanrij schade stamvoet

INSPECTIEFOTO



LOCATIEKAART (INGEZOOMD)



METADATA EN PARAMETERS

GPS-coördinaten	51.050100, 3.723100
Fotorichting (kompas)	95°
Adres / omgeving	Voorbeeldlaan 41
Categorietype	Schade


WAT IS ER VERANDERD

GEWIJZIGD

Sinds de vorige opname op 10/03/2026, 161 dagen geleden.

- Omschrijving aangepast

EERDERE OPNAMES VAN DIT PUNT



10/03/2026

OMSCHRIJVING EN BEVINDINGEN


Schors beschadigd over ca. 30 cm, wondafdekking aangebracht.

CHECKPOINT 10

Onderhoud

Es, scheefstand na storm

INSPECTIEFOTO



LOCATIEKAART (INGEZOOMD)



METADATA EN PARAMETERS

GPS-coördinaten	51.047400, 3.726800
Fotorichting (kompas)	95°
Adres / omgeving	Voorbeeldplein 3
Categorietype	Onderhoud

WAT IS ER VERANDERD

GEWIJZIGD

Sinds de vorige opname op 10/03/2026, 161 dagen geleden.

- Categorie: Inventarisatie wordt Onderhoud
- Omschrijving aangepast

EERDERE OPNAMES VAN DIT PUNT



10/03/2026

OMSCHRIJVING EN BEVINDINGEN

Scheefstand toegenomen, verankering geplaatst.